


Rekonstrukce sil. II/327 hr. Pk - Hradištko II

termín: 22.9. - 14.11.2025, prodloužení do 21.11.2025
z důvodu klimatických podmínek

- uzavřený úsek 2,4 km
- objízdna trasa OA do 3,5t 9,2 km
- objízdna trasa NA nad 3,5t 42,9 km



Stav komunikace neodpovídá jejímu stávajícímu a výhledovému využití a zatížení. Vozovka je plošně porušena trhlinami (mozaikové a podélné trhliny, lokálně příčné a síťové trhliny), poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu (ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze) a v místech s vysrávkami tryskovou metodou poruchami spojenými se ztrátou makrotextury. Síťové trhliny a místní poklesy byly dokumentovány v intravilánu ve vnějších jízdních stopách vozidel. Předpokladem vzniku uvedených poruch je snížená únosnost